

MONTERINGSANVISNING RADIANT SKINNESYSTEM



Skinnen monteres av kvalifisert personell, og pass på at anlegget er gjort strømløst før tilkopling.

Avstand til belyst objekt må være minimum 50cm (gjelder halogen).

Skinnen skrues direkte fast i underlaget gjennom tilpassede hull i skinnens bunn.

Viktig! Spotadapteret må settes riktig vei i skinnen for å sikre jordingsforbindelse til spot. Nedsenket stripe på adapteret skal vende mot tilsvarende stripe på skinnen. Press adapteret forsiktig inn i skinnen. Tilslutningssskruen på adapteret vendes så 90° mot høyre slik at den står på tvers av skinnen - se skisse.



